

融和

レーザー・アクリル・綿糸
機械加工・手作業
・・・融和



■コンセプト

昔から親しまれている刺繍と近年多用されているレーザーの融和



■現状の問題点

- ・キットの値段が高い
- ・図面や縫い目が細かく、慣れていない人には難しい
- ・中断すると見失う可能性がある
- ・色替えが面倒
- ・完成してから飾るまでにもアイロンがけなど行程がたくさんある初心者には取っつきにくいイメージ



■作り方

- ①アクリルに穴を開ける
- ②刺繍糸を通した針で縫う
- ③縫い終わり



■改善点

- 初心者も気軽に完成した時の感動が味わえる
- ・穴を開ける間隔や大きさによってレベルを変える事が出来る
 - ・どこを縫えば良いか一目瞭然
 - ・中断しても見失わない
 - ・色替えがしやすい
 - ・完成したらすぐに飾れる